









120	REPERAGE	Fiche de poste N°1	
PIECE H position des 10 trous		Ensemble : Voiture	
GABARIT H		Elément repéré :	25
		Nom de l'élément :	Carrosserie
		Matière :	Polypropylène

N°	Désignation des opérations	Machines & Outils	Croquis
121	<u>Rôle du Gabarit H</u> (Voir dessin ci contre) <u>Le coin haut à gauche :</u> permet de placer correctement la pièce H <u>Les 16 traits de repérage :</u> permettent de tracer le centre des 10 trous.	Gabarit H	
122	<u>Mise en position de la pièce H</u> Placer la pièce H à l'intérieur du gabarit H. La pièce H doit être en contact avec le coin haut à gauche du gabarit H. Les dimensions du gabarit sont plus grandes de 1mm que la pièce. C'est normal qu'il y ait du jeu (zone en gris) quand on place la pièce H.	Gabarit H	
123	<u>Traçage des 4 lignes verticales</u> Le croquis ci contre permet de trouver les traits de repérage sur le gabarit H, qui donnent l'emplacement des 4 lignes voir les pointillés. Vérifier que la pièce H est bien positionnée pendant tout le traçage. Placer la règle sur les 2 premiers traits de repérage, puis sur la pièce H, tracer au crayon de papier la 1^{ère} ligne (voir croquis). Puis décaler la règle, pour les lignes 2, 3 et 4.	Gabarit H Une règle Un crayon de papier bien taillé	


120	REPERAGE	Fiche de poste N°2	
PIECE H position des 10 trous		Ensemble : Voiture	
GABARIT H		Elément repéré : 25	
		Nom de l'élément : Carrosserie	
		Matière : Polypropylène	

N°	Désignation des opérations	Machines & Outils	Croquis
124	<u>Traçage des centres pour les 10 trous</u> Le croquis ci contre permet de trouver les traits de repérage sur le gabarit H, qui donnent l'emplacement des différentes croix sur chaque ligne. Vérifier que la pièce H est bien positionnée. Placer la règle sur les 2 premiers traits de repérage, puis sur la pièce H, tracer au crayon de papier les 2 croix sur les lignes 2 et 3 (voir croquis). Puis décaler la règle pour tracer les croix suivantes.	Gabarit H Une règle Un crayon de papier bien taillé	
125	<u>Repérer le centre des trous</u> En notant à côté de chaque croix, T1, T2 ... au crayon de papier .	Un crayon de papier bien taillé	

120	REPERAGE	Fiche de poste N°3	
PIECE B position des 6 trous		Ensemble : Voiture	
GABARIT B		Elément repéré :	25
		Nom de l'élément :	Carrosserie
		Matière :	Polypropylène

N°	Désignation des opérations	Machines & Outils	Croquis
126	<u>Rôle du Gabarit B</u> (Voir dessin ci contre) <u>Le coin haut à gauche :</u> permet de placer correctement la pièce B <u>Les 14 traits de repérage :</u> permettent de tracer le centre des 6 trous.	Gabarit B	
126	<u>Mise en position de la pièce B</u> Placer la pièce B à l'intérieur du gabarit B. La pièce B doit être en contact avec le coin haut à gauche du gabarit B. Les dimensions du gabarit sont plus grandes de 1mm que la pièce. C'est normal qu'il y ait du jeu (zone en gris) quand on place la pièce B.	Gabarit B	
127	<u>Traçage des 3 lignes verticales sur la pièce B</u> Les pointillés montrent l'endroit où il faudra tracer les 3 lignes verticales sur la pièce B. Vérifier que la pièce B est bien positionnée pendant tout le traçage. Placer la règle sur les 2 premiers traits de repérage, puis tracer au crayon de papier la 1^{ère} ligne sur la pièce B. Puis décaler la règle sur les 2 suivants traits de repérage, pour tracer les lignes 2, et 3.	Gabarit B Une règle Un crayon de papier bien taillé	

120	REPERAGE	Fiche de poste N°4	
PIECE B position des 6 trous		Ensemble : Voiture	
GABARIT B		Elément repéré : 25	
		Nom de l'élément : Carrosserie	
		Matière : Polypropylène	

N°	Désignation des opérations	Machines & Outils	Croquis
127	<u>Traçage des 6 croix (centre des trous)</u> Vérifier que la pièce B est bien positionnée. <u>Mettre correctement la règle :</u> - sur les 1er traits de repérage. Tracer sur la pièce B, une croix sur la ligne 2 et une autre sur la ligne 3. - sur les 2èmes traits de repérage. Tracer sur la pièce B, une croix sur la ligne 1. - sur les 3èmes traits de repérage. Tracer sur la pièce B, une croix sur la ligne 1. - sur les 4èmes traits de repérage. Tracer sur la pièce B, une croix sur la ligne 2 et une autre sur la ligne 3.	Gabarit H Une règle Un crayon de papier bien taillé	
128	<u>Repérer le centre des trous</u> Oter la pièce B du gabarit. Noter à côté de chaque croix, T11, T12 ... T16 afin de les repérer.	Un crayon de papier bien taillé	